



## RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO SETEMBRO/2019

No corrente mês foram trabalhadas 143 solicitações, das quais 120 foram constatadas pela equipe da Subprefeitura do Campus e 23 pela comunidade acadêmica. Do total dessas solicitações, 135 serviços foram concluídos conforme descrito no quadro 1. Pode-se acompanhar esses dados mais detalhados no segundo quadro.

De todas as solicitações atendidas no mês de setembro, 8 serviços ainda não puderam ser concluídos, faremos o possível para que sejam realizados em mês de outubro, de acordo com as prioridades baseadas no ensino, segurança dos integrantes do campus IV e, conforme os recursos técnicos e de materiais que temos disponíveis.

Feita essa contextualização, solicitamos paciência e compreensão, quanto as demandas ainda não sanadas. Lembramos que constituímos uma comunidade acadêmica pública, e como tal é de responsabilidade de todos os integrantes dessa academia preservar e colaborar com os serviços que recebemos desse meio. A equipe da Subprefeitura Universitária do CCAE -PUC- conta com a colaboração de todos para continuar a melhorar os serviços de sua competência.

Atenciosamente,

Equipe da Subprefeitura do Campus IV  
Telefone: 3291- 4510 / 3292 - 9454  
E-mail: [prefeitura@ccae.ufpb.br](mailto:prefeitura@ccae.ufpb.br)  
#Somoscampus4

## Quadro 1 - Serviços realizados no mês de Setembro

DATA	SERVIÇO	LOCAL
02/09	Realizar conserto em refletor.	Bloco H - Pós de Antropologia Próxima a entrada da universidade.(RT).
02/09	O cabo que conectar o computador ao Datashow do LAB 5 está com defeito.	Bloco C - Laboratório LABORATÓRIO 5 (RT).
02/09	Realizar manutenção em tomadas que apresentam problemas.	Garagem da ADUF (MM)
02/09	Realizar conserto em descarga.	Biblioteca Banheiro Masculino (RT).
02/09	A porta do LAB 5 há meses está com a fechadura quebrada.	Bloco C - Laboratório LABORATÓRIO 5 (RT).
02/09	Solicita o reparo da fechadura da porta do GTIC, pois a mesma está danificada.	Bloco I - Administrativo GTIC (RT).
03/09	Fazer um reparo na encanação que se encontra com uma ruptura.	Bloco B - Salas de Aulas de frente ao Laboratório LABCON (MM).
03/09	O laboratório possui a necessidade da substituição de um sifão da pia devido a um vazamento.	Bloco C - Laboratório - Laboratório de Ecologia Química (RT)
03/09	Conserto em caixa de descarga quebrada	Biblioteca (RT) - Banheiro Masculino
03/09	Desentupir vaso sanitário	Bloco B - Salas de Aulas Banheiro Feminino (MM).
04/09	Realizar manutenção em portão	Prédio do Hotel Escola (MM).
04/09	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Auditório - Hall do Auditório (MM)
04/09	Realizar desentupimento de ralo	Bloco A - Salas de Aulas - Banheiro feminino (MM).
04/09	Desentupir vaso sanitário	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Banheiro feminino (MM).
04/09	Realizar conserto de cadeiras.	Bloco A - Central de Aulas - Na sala R A 205 (MM).
04/09	Realizar instalação de porta cadeado.	Bloco C - Laboratório - Sala RC 104 (RT)
04/09	Realizar instalação de banner.	Bloco C - Laboratório - Sala RC 105 LEA (RT)
05/09	Realizar manutenção em bueira	Bloco B - Salas de Aulas - Área externa do bloco B (RT).
05/09	A lâmpada do banheiro feminino encontra-se queimada no bloco R.E no primeiro andar	Bloco E - Central de Aulas 2 bloco RE (RT).
05/09	Solicitamos a instalação de fio de aterramento para refrigerador desse setor.	Bloco D - Coordenações e Departamentos Coord. Ass. educ. e integração regional (MM).

05/09	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco E - Salas de Aulas Corredor do Bloco E (MM).
05/09	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco E - Salas de Aulas Frente do banheiro feminino (MM).
05/09	Realizar manutenção em torneira que apresenta vazamento	Em frente a sede da manutenção (RT).
05/09	Realizar manutenção em mesa	Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala do PIBIC (RT).
05/09	Realizar conserto de cadeiras.	Bloco A - Central de Aulas Na sala R A 205 (MM).
06/09	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Biblioteca Rol da Biblioteca (RT).
06/09	Realizar manutenção em rede de telefonia	Bloco J - Gerência Administrativa Caminho por trás da Gerência Administrativa (RT).
06/09	Realizar manutenção na rede elétrica	Estacionamento do Auditório (RT).
06/09	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Rol da Biblioteca (RT).
09/09	Preciso com urgência por que nem um está funcionando.	Bloco D - Centros Acadêmicos bloco RE 105 (RT).
09/09	Realizar troca de lâmpada e reator 250 wts	Auditório Área externa do Auditório (MM).
09/09	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios CORREDOR ENTRE O BLOCO D e E (MM).
09/09	Realizar troca de lâmpada	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios SALA MC 102 (MM).
09/09	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios SALA MC 103 (MM).
09/09	Bebedouro vazando água.	Prefeitura Universitária Vizinho a PU (RT).
09/09	Vazamento na caixa de descarga.	Prefeitura Universitária Banheiro da PU (RT).
09/09	Abrir gaveta e substituição das fechaduras.	Prefeitura Universitária - Sala da subprefeitura (RT)
10/09	Realizar manutenção em ventilador	Portaria (RT).
10/09	Realizar conserto em torneira.	Bloco J - Gerência Administrativa Banheiro Masculino (RT).
10/09	Realizar conserto em descarga.	Bloco D - Centros Acadêmicos Banheiro Masculino (RT).
10/09	Encaminhar alguém da equipe de manutenção para alterar a posição de um porta-copos na parede da sala dos chefes e coordenadores	Bloco G - Coordenações de Departamentos SGA 01 (Sala dos Chefes/Coordenadores) (RT).

10/09	Maçaneta quebrou	Bloco C - Laboratório RC 204, VIZINHO AO BANHEIRO MASCULINO DO PRIMEIRO ANDAR (RT).
11/09	Realizar troca de lâmpada	Bloco D - Coordenações e Departamentos Sala MD 106 (MM).
11/09	Trocar a fotocélula do poste para um disjuntor.	Bloco A - Central de Aulas Ao lado da central de aula (RT).
11/09	Realizar conserto de torneira que apresenta vazamento.	Bloco C - Laboratório BLOCO C 1º ANDAR (RT).
11/09	Torneira com vazamento no banheiro masculino.	Prefeitura Universitária Banheiro masculino (RT).
11/09	Realizar concerto na descarga.	Bloco C - Laboratório Banheiro masculino superior. (RT)
12/09	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco B - Salas de Aulas SALA MB 108 (MM).
12/09	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco B - Salas de Aulas SALA MB 106 (MM).
12/09	Realizar concerto em descarga.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro Feminino (RT).
12/09	Realizar manutenção em fechadura.	Bloco D - Coordenações e Departamentos SALA MD 102 (MM).
13/09	Realizar troca de lâmpada no corredor da residência B.	Residencia Universitária - B Corredor (RT)
13/09	Desentupir vasos sanitários	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios(MM).
13/09	Realizar o concerto na caixa de descarga do banheiro masculino.	Prefeitura Universitária Banheiro masculino (RT).
13/09	Realizar conserto de bebedouro.	Prefeitura Universitária Banheiro Masculino (RT).
13/09	Desentupir vasos sanitários	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Banheiro feminino (MM).
13/09	Desentupir vasos sanitários	Bloco B - Salas de Aulas Banheiro feminino (MM).
13/09	Desentupir vasos sanitários	Bloco B - Salas de Aulas Banheiro masculino(MM).
13/09	Desentupir vasos sanitários	Bloco A - Salas de Aulas Banheiro masculino (MM).
13/09	Desentupir vasos sanitários	Bloco A - Salas de Aulas Banheiro feminino (MM).
13/09	Realizar o concerto da fechadura do gaveteiro na recepção da residência A.	Residencia Universitária - A Recepção. (RT).

16/09	O disjuntor do bloco está com “mau contato”.	Bloco F - Laboratórios Painel inferior do bloco F (RT).
16/09	Realizar trocar de lâmpadas e reatores.	Prefeitura Universitária Banheiro masculino (RT).
16/09	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Residencia Universitária - B No corredor. (RT).
16/09	Realizar conserto em bebedouro.	Residencia Universitária - A Na Recepção. (RT0).
16/09	Realizar poda de árvores	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Áreas verdes do Bloco D (MM).
16/09	Realizar poda de árvores	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Áreas verdes do Bloco C (MM).
17/09	Realizar colocação de lâmpadas de 20wts	Bloco G - Coordenações de Departamentos Frente da sala do DCX (RT).
17/09	Realizar troca de lâmpada	Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala do encarregado da limpeza (RT).
17/09	o ar-condicionado desta sala está quebrado.	Bloco E - Central de Aulas 2 RE 102 (RT).
17/09	Realizar concerto em caixa de descarga.	Bloco D - Centros Acadêmicos Banheiro masculino (RT).
17/09	Realizar manutenção em descarga que apresenta vazamento.	Residencia Universitária - B Banheiro Social (RT).
17/09	Realizar poda de árvores	Bloco B - Salas de Aulas Áreas verdes do Bloco B (MM).
17/09	Realizar poda de árvores	Bloco A - Salas de Aulas Estacionamento do Bloco A (MM).
18/09	Realizar concerto em descarga no banheiro masculino.	Biblioteca - Banheiro masculino (RT).
18/09	Solicito o conserto de um armário de ferro. A porta está empenada, está sem chave e não fecha.	Bloco D - Coordenações e Departamentos Sala 09 Ambiente de professor (MM).
19/09	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco H - Laboratórios de Informática LAB 2 (MM).
19/09	Realizar conserto em tomada que apresenta defeito.	Bloco D - Coordenações e Departamentos Frente do Banheiro Feminino Superior (MM).
19/09	Realizar conserto de assento sanitário	Banheiro Feminino do Centro de Vivências
19/09	Realizar conserto de assento sanitário	Bloco D - Coordenações e Departamentos Banheiro Masculino inferior (RT).
20/09	Realizar consertos em tomadas.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Na Garagem dos veículos. (RT).

20/09	Ar-condicionado derramando água na sala de aula R.A - 206.	Bloco A - Central de Aulas - CENTRAL DE AULA (RT)
20/09	Realizar a pintura da sede da manutenção	Bloco E - Central de Aulas 2 Sede da Manutenção (RT).
23/09	O disjuntor do refletor está disparando quando chove, e esquenta.	Guarita (RT)
23/09	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Biblioteca - Hall da biblioteca (RT)
23/09	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Biblioteca - Entrada da biblioteca (RT)
23/09	Realizar manutenção em caixa de descarga.	Biblioteca - Banheiro masculino da biblioteca (RT)
23/09	Realizar troca de quadro de avisos no Laboratório de Volumes.	Bloco B - Design - Laboratório de Volumes (RT)
23/09	Realizar instalação de dispenser para sabonete líquido.	Bloco B - Design - Laboratório de Volumes (RT)
24/09	Realizar trocas de tomadas.	Bloco E - Central de Aulas 2 Na Sede da Manutenção (RT).
24/09	Realizar troca de Disjuntor.	Bloco H - Pós de Antropologia - Guarita. (RT).
24/09	Realizar troca de lâmpadas e Reatores.	Residencia Universitária - A Banheiro Feminino Inferior (RT).
24/09	Ar Condicionado com vazamento.	Bloco A Sala R A 206 . (RT)
24/09	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Na Sala do Encarregado da Limpeza. (RT).
24/09	Realizar a pintura da sede da manutenção	Bloco E - Central de Aulas 2 Sede da Manutenção (RT).
24/09	Realizar conserto em Bancada de Serviço.	Bloco E - Central de Aulas 2 Na Sede da Manutenção (RT).
25/09	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco E - Central de Aulas 2 Na Sede da Manutenção (RT).
25/09	Um dos ares-condicionados não está gelando adequadamente e desliga sozinho.	Biblioteca - Hall (RT)
26/09	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco C - Laboratório Proximo a escada do segundo andar (RT).
26/09	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco A - Central de Aulas No Hall da Central da Aulas. (RT).
26/09	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco A - Central de Aulas No Corredor das Salas de Aulas. (RT).
26/09	Realizar Estaição de Tomadas e lâmpadas	Bloco E - Central de Aulas 2 No Deposito da Manutenção. (RT).
26/09	Disjuntor de iluminação com mal contato.	Bloco D - Centros Acadêmicos

		Painel elétrico (RT).
26/09	Realizar conserto em bebedouro.	Residencia Universitária - A Na cozinha da residencia universitária (RT).
26/09	Caixa de descarga quebrada	Bloco C - Laboratório Banheiro Masculino Superior. (RT).
26/09	Realizar Conserto em Vaso Sanitário.	Bloco D - Centros Acadêmicos Banheiro Masculino (RT).
26/09	Desentupir vaso sanitário	Bloco D - Coordenações e Departamentos Banheiro feminino superior (MM).
26/09	Realizar poda nas bananeiras.	Bloco B - Desing Por Traz do Bloco B Design. (RT0.
26/09	Realizar Estaição de Extrator de copos	Bloco E - Central de Aulas 2 Na Sede da Manutenção (RT).
26/09	Realizar avaliação das cadeiras (de rodízio) que precisam de conserto.	Biblioteca - Hall (RT)
27/09	Realizar manutenção em calha	Bloco D - Coordenações e Departamentos Frente do banheiro feminino inferior (MM).
27/09	Realizar troca de disjuntor	Bloco E - Central de Aulas 2 Na Sede da Manutenção (RT).
27/09	Realizar conserto em descarga.	Bloco C - Laboratório Banheiro Feminino Superior (RT).
27/09	Retirar vazamento em torneira que está vazando, no gramado lateral ao prédio do castelinho.	Bloco I - Administrativo Torneira no gramado ao lado do "Castelinho" (RT).
27/09	Realizar conserto em descarga.	Biblioteca Banheiro Masculino (RT).
27/09	Realizar poda de árvores.	Prefeitura Universitária Por trás da Prefeitura Universitária. (RT).
30/09	Gostaria de agendar um serviço entre o dia 30/09 e 04/10 para furar a parede para passagem de cabo de rede, além de ajudar na passagem desse cabo pelo lado externo do bloco.	Bloco C - Laboratório - RC201 (RT)
30/09	Realizar limpeza nos painéis elétricos.	Bloco C - Laboratório Nos Corredores dos Blocos. (RT).
30/09	Realizar conserto de tomadas.	Bloco A - Central de Aulas No Hall da Central da Aulas (RT).
30/09	Realizar conserto em bebedouro.	Bloco C - Laboratório No corredor em frente dos banheiros. (RT).
30/09	Realizar águaçam no jardim	Auditório Áreas verdes do Auditório (MM).
30/09	Realizar águação no jardim	Biblioteca Áreas verdes da Biblioteca (MM).

30/09	Realizar aguação no jardim	Bloco D - Coordenações e Departamentos Áreas verdes do Bloco D (MM).
30/09	Realizar aguação no jardim	Bloco B - Salas de Aulas Áreas verdes do Bloco B (MM).
30/09	Realizar aguação no jardim	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Áreas verdes do Bloco C (MM).
30/09	Realizar aguação no jardim	Áreas verdes do Centro de Vivências (MM).
30/09	Realizar pintura da parede que está com mofo	Bloco A - Sala RA106 (RT)
30/09	Realizar a Pintura.	Bloco E - Central de Aulas 2 No depósito da Manutenção e da Limpeza. (RT).

Quadro 2 - Explicação quantitativa dos números de manutenção do mês de Setembro de 2019:

Solicitações da equipe da Subprefeitura do campus IV	120
Solicitações de outros setores	23
Quantidade total de solicitações trabalhadas no corrente mês	143
Avaliações ou levantamentos para serviços	5
Solicitações não concluídas em Setembro e transferidas para o mês de Outubro de 2019	8
<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS NO CORRENTE MÊS</b>	<b>130</b>

Fonte: Equipe da Subprefeitura do Campus IV.



UFPB  
**CAMPUS IV**  
Rio Tinto e Mamanguape